infoTec cofap
dica técnica
MMCOFAP.COM.BR

Substituição de Amortecedores – Nissan Frontier 2008...

amortecedores dianteiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
AMOTECEDORES, BRAÇOS SOBREPOSTOS, INDEPENDENTE, BANDEJA, MOLA HELICOIDAL E BARRA ESTABILIZADORA
Código Amortecedor Dianteiro: GL13680

1. Remova as porcas do coxim superior do amortecedor. Logo após, solte o parafuso de fixação inferior, remova o amortecedor e leve-o para a bancada.

2. Na bancada, coloque o encolhedor de molas solte a porca do coxim e remova a porca, a arruela, a bucha de borracha, o tubo de aço, o coxim e o guarda-pó.

3. Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o coxim, a bucha e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.

4. Monte todas as peças do conjunto na bancada acompanhando a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo, alinhando um dos parafusos do coxim voltado para ponta da mola do prato inferior.

5. Após montagem do conjunto na bancada, efetue o processo inverso no veículo, observando que um dos parafusos do coxim deverá estar voltado para ponta da mola do prato inferior.

amortecedores traseiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA
AMORTECEDORES, EIXO RÍGIDO
E FEIXE DE MOLAS
Código Amortecedor Traseiro: GB48236

1. Com o veículo suspenso, apoie o eixo com cavaletes, para aliviar a tensão nos amortecedores e dar suporte.

2. Retire o parafuso de fixação inferior e a porca de fixação superior do amortecedor.

3. Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes.

4. O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito utilizando um torquímetro, ajustado de acordo com as especificações da montadora e com o veiculo no solo, para evitar danos à bucha do amortecedor.

ATENÇÃO:

NA HORA DA TROCA DOS AMORTECEDORES, É IMPORTANTE VERIFICAR TAMBÉM O ESTADO DOS DEMAIS COMPONENTES DA SUSPENSÃO. CASO NECESSITE, A MAGNETI MARELLI COFAP OFERECE PARA ESSE VEÍCULO:
BIELETA DIANTEIRA: BTC29102 E
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA: PFC290004

cofap 0800.0194.054
Discagem Direta Gratuita

AMORTECEDOR COFAP.
O melhor amigo do carro e do dono do carro.